## SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI

DATI GENERALI			
PROVENIENZA DATO	☐ Comune ☑ Provincia ☐ Regione	Data rilievo <b>Dicembre 2000</b> Codice frana <b>DF-SC/A*/08/ 21</b> . Rilievo n <b>8</b> . Rilevatore <b>Dott. Marcello Brancucci</b>	
ProvinciaIMPER Comunità MontanaCipress Ambito di bacino5 - PRIN BacinoRio Ciapasse	 sa NO	cino	
coronamento)	-	cativo del fenomeno di norma il punto più alto de	)
	_	5344altitudine55	
		nto inferiore (m) <b>25</b>	
		fata was a second	
Volo n°anno	strisciata n°	fotogramma n°	
		fotogramma n°fotogramma n°	
V010 11arırıo	5111501ata 11	10togramma n	
DATI DESCRITTIVI			
	attivo	☐ naturalmente stabilizzato	
	☐ riattivato	☐ artificialmente stabilizzato	
	□ sospeso	☐ paleofrana o relitto	
	☐ quiescente		
data di inizio movimento <b>no</b> eventuale evoluzione della ni		a di riattivazione nuova scheda(codice) ☑ in arretramento ☑ in allargamento	
data intervento di bonifica			
altezza max (m)Hmax altezza della scarpata	<b>1350</b> volume ma x <b>30</b> lunghezza a principale (m)Hsp	teriale (mc) profondità max(m)Dd3 (m)L:70larghezza (m)Wd40 spessore della coltre a contorno (m)1-3	
CARATTERISTICHE	□ in r	occia ☐ in coltre	
tessitura dell' accumulo	☑ argilla-limo		
	□ ghiaia	☑ blocchi, massi e/o ciottoli prevalenti	
inclinazione dell'accumulo (°)		, ,	
litologia e formazione di appa	☐ tett □ sci: □ fab	Sanremo onizzazione stosità ric composito atificazione franapoggio reggipoggio traverpoggio indifferente	

# CONDIZIONI IDROLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

		versante	frana
acque superficiali	assente scarsa abbondante	□ ⊠ □	
tipo di deflusso	areale libero areale impedito canalizzato libero canalizzato impedito		□ □ ※ ×
direzione del defluss  ☐ dal versante alle nicchie ☐ dal versante all'accumulo ☐ dal versante ad entrambi	□ dalle i □ dall'ad	nicchie al versant ccumulo al versar trambi al versante	nte
sorgenti	assenti diffuse localizzate	versante □ □ ☑	frana □ □
ulteriori indicazioni id	drogeologiche specchi d'acqua(laghetti di francolate fangose acque stagnanti e/o torbide falda carsismo	na) 🗆 🗷 🗆 🗆 🗆	□ <b>※</b> □
USO E COPERTURA DEL SUOL VEGETAZIONE	incolto □ vegetazione rada o a □ aree prative □ seminativi □ colture arboree □ zone boscate ☑ arbusteto ☑ urbanizzato □ terrazzato □ discarica □ riporto	assente	

# TIPOLOGIA □ (SS) superficiale di colata, soil slip □ (DF) colamento, debris flow □ (SC) scivolamento o scorrimento □ (SCp) scivolamento o scorrimento planare □ (SCr) scivolamento o scorrimento rotazionale □ (CL) crollo o ribaltamento □ (FC) complessa □ (FP) deformazione gravitativa profonda CAUSE DEL DISSESTO

### fattori predisponenti fattori di innesco naturali litologia × giacitura contatti litologici tettonica × alterazione fratturazione × acclività × erosione spondale × erosione diffusa × erosione incanalata × erosione marina impregnazione × × saturazione escursione falda contrasto di permeabilità precipitazioni brevi intense × precipitazioni persistenti × svaso diga sisma abbandono × antropiche disboscamento sbancamenti × cattiva regimazione acque carichi applicati pascolo eccessivo incendio attività estrattive

onde d'urto meccaniche od esplosivi□

persone   feriti	DANNI			
leggeri	persone	dispersi	 persone evacuate	
□         □         centro abitato         □           □         □         case sparse         ☒           □         □         nucleo rurale         □           □         □         scuole ospedali         □           □         □         agricoltura         □           □         □         bestiame         □           □         □         bestiame         □           □         □         bestiame         □           □         □         bestiame         □           □         □         autostrada         □           ☒         □         strada statale         ☒           ☒         □         strada statale         ☒           □         □         strada provinciale         □           □         □         ponte         □	REALI		РОТ	ENZIALI
			case sparse nucleo rurale scuole ospedali beni storici ed architettonici agricoltura bestiame boschi autostrada strada statale strada provinciale strada comunale carrozzabile non asfaltata strada pedonale ferrovia ponte linea elettrica linea telefonica diga condotta forzata galleria idraulica opera regimazione fluviale opera regimazione sul versante opera di consolidamento impianto industriale acquedotti fognature oleodotti discarica deviazione corso d'acqua sbarramento totale corso d'acqua principale sbarramento parziale corso d'acqua principale	

INDAGINI				
sondaggi tubi inclinometrici piezometri idrogeologiche geomeccaniche geotecniche geofisiche relazioni		(legame so (legame so (legame so (legame so (legame so (legame so	cheda) cheda geomec.) cheda geotec.) cheda geofis.)	da eseguire  □ □ □ □
INTERVENTI				
vari nessuno rimozione detrito alleggerimenti riprofilatura gradonatura scoronamenti taglio alberi disgaggio demolizioni scarico a monte pulizia alveo gabbionate muri di protezione paramassi-reti	esegi	uiti	da eseguii	re
IDRAULICO-FORESTALI briglie traverse soglie difese spondali rimboschimenti,rinverdimenti scogliere graticciate palizzate svasi impermeabilizzazioni vasche di espansione pennelli o repellenti				

DRENAGGI	eseguiti	da eseguire		
canalizzazioni		×		
cunetta alla francese				
canale di gronda				
fossi di guardia				
drenaggi				
drenaggi profondi				
trincee drenanti				
tubi				
pozzi				
gallerie				
INCREMENTO FORZE RESISTENTI				
chiodature				
tirantature				
ancoraggi				
muri a gravità				
muri tirantati				
consolidamenti		×		
spritz beton				
iniezioni				
terre armate e rinforzate				
piantumazione alberi				
bioreti e biostuoie		×		
palizzata in pietrame				
rete metallica				
grata in legname				
BIBLIOGRAFIA (Autore, anno, titolo, editore)				

**NOTE**: Si tratta di un movimento franoso particolarmente significativo in quanto ha avuto luogo lungo le sponde incassate del Rio Ciapasse immediatamente a monte della tombinatura di questo al di sotto della S.S. n°1 Aurelia, in corrispondenza di una casa di civile abitazione che ha subito danni di media entità.

La frana ha avuto una dinamica relativamente veloce in concomitanza dell'evento alluvionale del Novembre scorso durante il quale il Rio ha aumentato la sua portata di almeno il triplo del regime abituale per la stagione in corso.

L'abbandono dei versanti, e la carenza di manutenzione dell'intero versante ha causato così lo scollamento e l'asportazione sia di coltre terrigena che di materiale lapideo disarticolato lungo il corso d'acqua provocando un "onda di piena" di notevole entità in rapporto alle dimensioni dell'alveo.

Sono stati effettuati interventi di estrema emergenza limitati però alla sola costruzione di un muretto di contenimento delle acque a tergo dell'edificio di civile abitazione, ma in funzione della possibilità di un ulteriore arretramento della nicchia di distacco, risulta indispensabile intervenire con un progetto organico rivolto alla messa in sicurezza dell'intero versante.

# **Documentazione fotografica**



Foto 1



# Foto 3



# Foto 4

