




Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Settentrionale




REGIONE
LIGURIA



PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

TORRENTE LA LIGGIA



Ambito di Bacino
di rilievo regionale:
MERULA - CENTA

Bacino:
LA LIGGIA

Comuni:
**ANDORA
LAIGUEGLIA
ALASSIO
ALBENGA**

APPROVAZIONE DEL PIANO

Delibera del Consiglio Provinciale di Savona n. 43 del 28/10/2002

ULTIMA MODIFICA DEL PIANO

Decreto del Segretario Generale n. 42 del 13/04/2022

ENTRATA IN VIGORE

BURL n. 18 del 04/05/2022 – parte II



Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale
REGIONE LIGURIA



**Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico
TORRENTE LA LIGGIA**



Provvedimento	Oggetto	Comune	Località	Elaborati modificati	Entrata in vigore
DCP 43 del 28/10/2002	Approvazione del Piano				
DCP 17 del 29/03/2004	Franosità - Suscettività al dissesto	Alassio e Andora	Capo Santa Croce - Capo Mele	<ul style="list-style-type: none">• Relazione generale• Piano degli Interventi• Carta Geomorfologica• Carta Franosità Reale• Carta Suscettività• Carta Rischio Geomorfologico• Carta degli Interventi• Schede censimento fenomeni franosi	
DGP 52 del 15/02/2005	Suscettività al dissesto			<ul style="list-style-type: none">• Piano degli Interventi• Carta Geolitologica• Carta Geomorfologica• Carta Franosità Reale• Carta Suscettività• Carta degli Interventi• Schede censimento fenomeni franosi	
DGP 114 del 31/05/2005	Suscettività e Fasce Fluviali	Laigueglia - Albenga	Rii Fosso Vecchio e Fasce Grasse - rio Avarenna	<ul style="list-style-type: none">• Relazione generale• Piano degli Interventi• Carta Geolitologica• Carta Geomorfologica• Carta Franosità Reale• Carta Fasce Inondabili• Carta Rischio Idraulico• Carta degli Interventi• Carta Tratti Indagati• Verifiche Idrauliche	

DGP 46 del 10/04/2007	Franosità - Suscettività al dissesto			<ul style="list-style-type: none"> • Carta Geomorfologica • Carta Franosità Reale • Carta Suscettività • Carta Rischio Geomorfologico • Schede censimento fenomeni franosi 	
DGP 103 del 31/07/2007	Franosità - Suscettività al dissesto			<ul style="list-style-type: none"> • Carta Geomorfologica • Carta Franosità Reale • Carta Suscettività Schede censimento fenomeni franosi	
DGP 39 del 12/02/2008	Franosità - Suscettività al dissesto			<ul style="list-style-type: none"> • Piano degli Interventi • Carta Geomorfologica • Carta Franosità Reale • Carta Suscettività • Carta degli Interventi • Schede censimento fenomeni franosi 	
DGP 90 del 29/04/2008	Franosità - Suscettività al dissesto			<ul style="list-style-type: none"> • Carta Geomorfologica • Carta Franosità Reale • Carta Suscettività • Carta del Rischio Geomorfologico Schede censimento fenomeni franosi	
DGP 33 del 31/08/2009	Suscettività al dissesto			<ul style="list-style-type: none"> • Carta Suscettività • Carta del Rischio Geomorfologico 	
DGP 31 del 21/02/2011	Reticolo Idrografico			<ul style="list-style-type: none"> • Carta del Reticolo Idrografico 	
DGP 26 del 12/03/2012	Fasce di Inondabilità		Rio Caudi	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Carta fasce inondabilità • Carta aree inondabili • Carta rischio idraulico • Verifiche idrauliche 	
DGP 74 del 21/05/2012	Reticolo idrografico			<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Normativa di Piano • Carta Reticolo Idrografico 	

DGP 154 del 10/09/2012	Fasce di Inondabilità			<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Carta fasce inondabilità • Carta aree inondabili • Carta rischio idraulico 	
DGP 188 del 30/10/2012	Normativa di Piano e Reticolo			<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Normativa di Piano • Carta Reticolo Idrografico 	
DGP 55 del 22/04/2013	Fasce di Inondabilità		Rio Cardellino	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Carta fasce inondabilità • Carta aree inondabili • Carta rischio idraulico 	
DGP 88 del 10/06/2013	Franosità - Suscettività al dissesto	Laigueglia	Strada Colla Micheri/via Monaco	<ul style="list-style-type: none"> • Piano degli Interventi • Carta Geomorfologica • Carta Franosità Reale • Carta Suscettività • Carta degli Interventi • Carta Rischio Geomorfologico • Schede censimento fenomeni franosi 	
DGP 38 del 30/06/2015	Normativa di Piano e Suscettività al dissesto			<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Normativa di Piano • Carta Suscettività 	
DGR 981 del 07/09/2015 (adozione)	Fasce di Inondabilità	Albenga		<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Carta fasce inondabilità • Carta aree inondabili • Carta rischio idraulico 	
DGR 29 del 22/01/2016	Fasce di Inondabilità	Albenga		<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Carta fasce inondabilità • Carta aree inondabili • Carta rischio idraulico 	
DDG 182 del 04/08/2016 (adozione)	Fasce di Inondabilità	Albenga	Rio Avarenna	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Carta fasce inondabilità • Carta aree inondabili 	
DDG 183 del 04/08/2016 (adozione)	Fasce di Inondabilità	Andora		<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Carta fasce inondabilità • Carta aree inondabili 	

DGR 1079 del 25/11/2016	Franosità - Suscettività al dissesto	Alassio	Strada la Costa	<ul style="list-style-type: none"> • Piano degli Interventi • Carta Geolitologica • Carta Geomorfologica • Carta Franosità Reale • Carta Suscettività • Carta degli Interventi 	BURL n. 51 del 21/12/2016
DGR n. 1324 del 30/12/2016	Fasce di Inondabilità			<ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale • Carta fasce inondabilità • Carta aree inondabili • Carta rischio idraulico • Carta tratti indagati • Verifiche idrauliche 	BURL n. 5 del 01/02/2017
DdDG n. 176 del 25/06/2018	Normativa			<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di Piano 	BURL n. 28 dell'11/07/2018
DGR 1079 del 25/11/2016	Franosità - Suscettività al dissesto	Alassio	Località Boccari	<ul style="list-style-type: none"> • Carta Geolitologica • Carta Geomorfologica • Carta Franosità Reale • Carta Suscettività • Carta del rischio geomorfologico • Carta degli Interventi 	BURL n. 18 del 04/05/2022