



LEGENDA

ROCCIA AFFIORANTE e subaffiorante con coperture detritiche discontinue fino a 1 metro di spessore

R0 Roccia subaffiorante con caratteristiche strutturali e tessiturali non visibili	RS In buone condizioni di conservazione con disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio
R In buone condizioni di conservazione e con strutture indifferenti rispetto al pendio	RF In scadenti condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fratturata rispetto al pendio

DEPOSITI ALLUVIONALI

mobili attuali	terrazzi recenti	terrazzi antichi	depositi lacustri	depositi di spiaggia
am	ar	aa	al	ds

COPERTURE DETRITICHE E COLTRI

COPERTURE DETRITICHE SUPERIORI A 3 METRI

dt tessitura indifferenziata	dt1 tessitura fine	dt2 tessitura grossolana	dm depositi morenici
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------

COPERTURE DETRITICHE E DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI DA 1 A 3 METRI

dt tessitura indifferenziata	cf tessitura fine	cg tessitura grossolana
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

MOVIMENTI FRANOSI

ss	df	sc	scr	scp	cl	fc	fd	attivi
								quiescenti
								reliquati, stabilizzati, paleofrane

Fenomeni idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali 2014 (areali / non cartografabili)

Fenomeni idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali 2010

DGPV - Deformazione gravitativa profonda di versante

CIGLI DI FRANA

Attivi	Quiescenti	Frana non cartografabile
--------	------------	--------------------------

Direzione di mobilitazione materiali sciolti

Conoidi detritiche ed alluvionali

ROTTURE DI PENDIO

Scarpata fino a 5 metri	Scarpata fino a 10 metri
-------------------------	--------------------------

FORME DI EROSIONE

Erosione concentrata di fondo	Erosione spondale
-------------------------------	-------------------

Ruscellamento diffuso

ELEMENTI MORFOLOGICI

orlo di terrazzo fluviale	orlo di terrazzo marino	radice di terrazzo
trincea		

FORME ANTROPICHE

grossi riporti	sbancamenti	cave e discariche attive	cave e discariche dismesse
----------------	-------------	--------------------------	----------------------------

REGIONE LIGURIA

Bacini Regionali Liguri

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settenzionale

PIANO DI BACINO STROPICIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO

AMBITI 12 E 13

CARTA GEOMORFOLOGICA

PRIMA APPROVAZIONE DEL PIANO	Delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 12/12/2002	SCALA	TAVOLA
ULTIMA MODIFICA DELL'ELABORATO	Decreto del Segretario Generale n. 24 del 03/04/2023	1:10.000	213130
ENTRATA IN VIGORE	pubblicazione sul BURL n. 18 del 03/05/2023 - parte II		