


LEGENDA

ROCCIA AFFIORANTE e subaffiorante con coperture detritiche discontinue fino a 1 metro di spessore								
R0	Roccia subaffiorante con caratteristiche strutturali e tessiture non visibili	Rs	In buone condizioni di conservazione con disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio					
R	In buone condizioni di conservazione e con strutture indifferenti rispetto al pendio	Rf	In scadenti condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fratturata rispetto al pendio					
DEPOSITI ALLUVIONALI								
alluvioni	mobili attuali	terrazzati recenti	terrazzati antichi	depositi lacustri	depositi di spiaggia			
a	am	ar	aa	al	ds			
COPERTURE DETRITICHE E COLTRI								
COPERTURE DETRITICHE SUPERIORI A 3 METRI			COPERTURE DETRITICHE E DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI DA 1 A 3 METRI					
dt	tessitura indifferenziata	dt1	tessitura fine	dt2	tessitura grossolana			
dt1	tessitura fine	dt2	tessitura grossolana					
MOVIMENTI FRANOSI								
ss	df	sc	scr	scp	cl	fc	fd	attivi
ss	df	sc	scr	scp	cl	fc	fd	quiescenti
ss	df	sc	scr	scp	cl	fc	fd	relitti, stabilizzati, paleofrane
Fenomeni idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali 2014								
5	FP - Deformazione gravitativa profonda di versante	?	CR - Area interessata da movimenti gravitativi lenti superficiali - soliflusso, reptazione, creep	↓	Frana non cartografabile			
CIGLI DI FRANA								
→	Attivi	→	Quiescenti					
→	Direzione di mobilitazione materiali sciolti	→	Conoidi detritiche ed alluvionali attive	→	Conoidi detritiche ed alluvionali quiescenti			
ROTTURE DI PENDIO								
→	Scarpata fino a 5 metri	→	Scarpata fino a 10 metri	→	Scarpata oltre 10 metri			
FORME DI EROSIONE								
→	Erosione concentrata di fondo	→	Erosione spondale					
→	Ruscellamento diffuso	→	Erosione diffusa					
ELEMENTI MORFOLOGICI								
→	orlo di terrazzo fluviale	→	radice di terrazzo	→	orlo di terrazzo marino			
→	alvei abbandonati/sepolti	→	trincea					
FORME ANTROPICHE								
→	grossi riporti	→	sbancamenti	Dd	cave e discariche dismesse	De	cave e discariche in esercizio	
→	cave attive	→	cave abbandonate	→	fronze di cava	→	cave sotterranee (attive / abbandonate)	



PIANO DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
AMBITO 14
TORRENTE BISAGNO



CARTA GEOMORFOLOGICA

PRIMA APPROVAZIONE DEL PIANO	Delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 04/12/2001	SCALA	TAVOLA
ULTIMA MODIFICA DELL'ELABORATO	Decreto del Segretario Generale n. 22 del 29/03/2023	1:10.000	214130
ENTRATA IN VIGORE	pubblicazione sul BURL n. 17 del 26/04/2023 - parte II		