



LEGENDA

ROCCIA AFFIORANTE
e subaffiorante con coperture detritiche discontinue fino a 1 metro di spessore

R0 Rocce subaffioranti con caratteristiche strutturali e tessuturali non visibili

R In buone condizioni di conservazione e con strutture indifferenti rispetto al pendio.

Rs In buone condizioni di conservazione e/o disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio.

Rf In scadenti condizioni di conservazione, alterate e/o particolarmente frasturata rispetto al pendio.

DEPOSITI ALLUVIONALI
(Am) Mobili attuali (Ar) Terrazzi recenti (At) Terrazzi antichi (Al) Depositi lacustri (Ca) Depositi di spiaggia

DEPOSITI DI SPIAGGIA
(Ca) Depositi di spiaggia

COBERTURE DETRITICHE E COLTRI

COBERTURE DETRITICHE SUPERIORI A 3 METRI (d)
(d1) Coperture detritiche superiori a 3 metri - (dm) Depositi morenici a 3 metri (d2) Coperture detritiche superiori a 3 metri (d3) Coperture detritiche superiori a 3 metri grossolane (dm) Depositi morenici periglaciali superiori a 3 metri

COBERTURE DETRITICHE E DEPOSITI ELUVIO COLLUVIALI DA 1 A 3 METRI (c)
(c1) Coperture detritiche e depositi eluvio colluviali da 1 a 3 metri (c2) Coperture detritiche e depositi eluvio colluviali da 1 a 3 metri (c3) Coperture detritiche e depositi eluvio colluviali da 1 a 3 metri grossolane

MOVIMENTI FRANOSI
SS DF SC SCr CL FC FD
Attivi
Quiescenti
Ritmi stabilizzati o paliosfrane

Fenomeni idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali 2014 areali/non cartografabili

FR Area interessata da movimenti gravitativi (enti superficiali - sottile, reptazione, creep)

FR non cartografabile attiva
FR non cartografabile quiescente

CIGLI DI FRANA Attivo Quiescente

DIREZIONE DI MOBILIZZAZIONE MATERIALI SCIOLTI CONOIDI DETRITICHE ED ALLUVIONALI ATTIVE QUIESCENTI

ROTTURE DI PENDIO Scarpa fino a 5 m di H Scarpa fino a 10 m di H Scarpa oltre 10 m di H

FORME DI EROSIONE EROSIONE CONCENTRATA DI FONDO EROSIONE SPONDALE RUSCELLAMENTO DIFFUSO EROSIONE DIFFUSA

ELEMENTI MORFOLOGICI
Alvei (Abbandonati, Sospesi) Orlo terrazzo fluviale o morfologico Orlo terrazzo marino

Redde di terrazzo Trincee

FORME ANTROPICHE
Grossi riparti Spianamenti Discariche Cave attive Cave abbandonate Fronte di casa Case a sielo aperto (attive/abbandonate)


AUTORITA' DI BACINO REGIONALE



PIANO DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO

TORRENTE POLCEVERA



CARTA GEOMORFOLOGICA

PRIMA APPROVAZIONE DEL PIANO	Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 02/04/2003	SCALA	TAVOLA
ULTIMA MODIFICA DELL'ELABORATO	Delibera della Giunta Regionale n. 110 del 13/02/2017	1:10.000	213030
ENTRATA IN VIGORE	BURL n. 10 del 08/03/2017 - parte II		

Rilievo: d'isese; Carta Tecnica Regione Liguria (Nelle carte: 041103.M.C. n. 410 del 20-11-1992)