

LEGENDA

ROCCIA AFFIORANTE
 e sottostante con copertura detritica discontinua fino a 1 metro di spessore

R0 Rocce sufficientemente caratteristiche strutturali e fratturati non visibili	Rs In buone condizioni di conservazione e/o disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio
R In cattive condizioni di conservazione e con strutture irregolari rispetto al pendio	Rf In cattive condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fratturata rispetto al pendio

DEPOSITI ALLUVIONALI

(a1) Moduli attuali	(a2) Terrazzati recenti	(a3) Terrazzati antichi	(a4) Depositi recenti	(a5) Depositi di spiaggia
---------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------

DEPOSITI DI SPIAGGIA

COPERTURE DETRITICHE E COLTRI

(d1) Coperture detritiche superiori a 3 metri - (d2) Depositi mesocosti a 3 metri (d3) Coperture detritiche superiori a 3 metri (d4) Coperture detritiche superiori a 3 metri grossolane	(d5) Depositi minerali o organici superiori a 3 metri	(c1) Coperture detritiche e depauperate colluviali da 1 a 3 metri (c2) Coperture detritiche e depauperate colluviali da 1 a 3 metri (c3) Coperture detritiche e depauperate colluviali da 1 a 3 metri (c4) Coperture detritiche e depauperate colluviali da 1 a 3 metri
--	---	---

MOVIMENTI FRANOSI

SB, DF, SC, SC', SC'', CL, FC, FD	Attivi
	Quiescenti
	Ricchi in fessure o fratture

FENOMENI IDROGEOLOGICI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI 2014

CIGLI DI FRANA

Attivo	Quiescente
--------	------------

CONDIZIONI DI MOBILIZZAZIONE DEI MATERIALI EROSI

Attive	Quiescenti
--------	------------

ROTTURE DI PENDIO

Scarpata fino a 5 m di H	Scarpata fino a 10 m di H	Scarpata oltre 10 m di H
--------------------------	---------------------------	--------------------------

FORME DI EROSIONE


EROSIONE CONCENTRATA DI FONDO	EROSIONE SPONDALE
RUSCELLAMENTO DIFFUSO	EROSIONE DIFFUSA

ELEMENTI MORFOLOGICI

Alvei (abbandonati, saziosi)	Orlo terrazzo fluviale o morfobagno	Orlo terrazzo marino
Radice di terrazzo	Talucca	

FORME ANTROPICHE


Cave attive	Cave abbandonate	Spianamenti	Discariche	Frante a cielo aperto (attivo - abbandonato)
-------------	------------------	-------------	------------	--



AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

PIANO DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO

TORRENTE POLCEVERA



CARTA GEOMORFOLOGICA

PRIMA APPROVAZIONE DEL PIANO	Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 02/04/2003	SCALA	TAVOLA
ULTIMA MODIFICA DELL'ELABORATO	Delibera della Giunta Regionale n. 110 del 13/02/2017	1:10.000	213070
ENTRATA IN VIGORE	BURL n. 10 del 08/03/2017 - parte II		213060

Modello di base Carta Tecnica Regione Liguria (P.M.A. edita dall'I.G.M. n. 410 del 30-11-1982)