


PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
AMBITO 9 - CENTA
TORRENTE ARROSCIA



- ROCCIA AFFRIANTE E SUBAFFRIANTE con coperture detritiche discontinue fino a 1 metro di spessore**
- R - in buone condizioni di conservazione e/o disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio
 - Rs - in buone condizioni di conservazione con disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio
 - Rf - in scadenti condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fraturata rispetto al pendio
- COLTRI**
- c - coperture detritiche e depositi eluvio-colluviali da 1 a 3 metri a granulometria indistinta
 - dt - coperture detritiche potenti di spessore superiore a 3 metri a granulometria indistinta
- DEPOSITI ALLUVIONALI**
- am - alluvioni mobili attuali
 - ar - alluvioni terrazzate recenti
 - aa - alluvioni terrazzate antiche
- MOVIMENTI FRANOSI**
- FfA - corpo di frana attivo
 - FfA - fenomeni idrogeologici conseguenti all'evento alluvionale 2016
 - FfQ - corpo di frana quiescente
 - P - paleofrana, frane rielite o stabilizzate
 - g - ciglio di frana attivo
 - gq - ciglio di frana quiescente
 - fenomeni idrogeologici non cartografabili conseguenti all'evento alluvionale 2016
- FORME D'EROSIONE**
- erosione concentrata di fondo
 - erosione spondale
 - ruscicellamento diffuso
- ELEMENTI MORFOLOGICI**
- ori di terrazzo fluviali
 - radici di terrazzo
 - rotture di pendio attivo
- FORME ANTRROPICHE**
- riporti antropici
 - cave abbandonate
 - limite del bacino

LEGENDA

PRIMA APPROVAZIONE	Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 27/02/2003	SCALA	TAVOLA
ULTIMA MODIFICA DELL'ELABORATO	Decreto del Segretario Generale n. 90 del 25/10/2021	1:10.000	b
ENTRATA IN VIGORE	Publicazione sul BURS n. 47 del 24/11/2021 - parte II		

