SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI

DATI GENERALI						
PROVENIENZA DATO	□Comune	Data rilievo Gennaio 2	Data rilievo Gennaio 2001			
	IM □Provincia	Codice frana FrA*16	rilievo n			
	□Regione					
Rilevatore Dott. Geol. C	ecilia Garzo					
Provincia IMPERIA						
Comunità Montana						
Comune Diano Arentino						
Ambito di bacino nº 7						
Bacino T. S. Pietro		Sottobacino				
UBICAZIONE (coordinate in coronamento)	Gauss Boaga identificat	tivo del fenomeno di norma il pur	nto più alto del			
Latitudine 868888 longitu	dine 422726	altitudine				
quota coronamento (m) 420	quota punto inferiore	(m) 385				
C.T.R. n° località	Evigno, Madonna d	lella Neve – Torrente Evigno				
Volo n°anno.	strisciata n°	fotogramma n°				
		fotogramma n°				
Volo n°anno	strisciata n°	fotogramma n°				
DATI DESCRITTIVI						
STATO DI ATTIVITA'	X attivo	□naturalmente stabilizzato				
	□riattivato	□artificialmente stabilizzato				
	□sospeso	□paleofrana o relitto				
	□quiescente					
data di inizio movimento Alluv	v. Nov. 2000 data di 1	riattivazione nuova scheda(co	dice)			
eventuale evoluzione della nico	chia di distacco: X in ar	retramento				
		X in allargamento				
data intervento di bonifica						
DIMENSIONI (vedi schema	allegato)					
frana: area interessata (mq) 8	volume materia	ale (mc) profondità max(m)Dd.				
altezza max (m)Hmax)L: larghezza (m)Wd. 25				
altezza della scarpata j	principale (m)Hsp 12					
pendio: inclinazione(°): esposi	•	• •				
CARATTERISTICHE	□in roccia	\square in coltre X mista				
tessitura dell' accumulo	X argilla-limo	□sabbia				
	□ghiaia	X blocchi, massi e/o cio	ttoli prevalenti			
inclinazione dell'accumulo (°)						
litologia e formazione di appar	tenenza: cmELM					
		onizzazione				
	□scist					
	☐fabric composito					
	□strati	ificazione franapoggio□				
		reggipoggio 🗆				
		traverpoggio X				

			indifferente			
CONDIZION	II IDROLOGICHE I	E IDROGEOLOGICHI	T.			
001(212101	,			ersante		frana
	acque superficiali					
		assente				
		scarsa				
		abbondante		X		Ш
	tipo di deflusso					
	ripo di deginisso	areale libero				X
		areale impedito				
		canalizzato libero		X		
		canalizzato impedito				
	direzione del deflus.	SO				
${f X}$ dal versante	•		□dalle nicch	ie al versa	ınte	
□dal versante	all'accumulo		□dall'accum	nulo al ver	sante	
□dal versante	ad entrambi		□da entram	bi al versa	nte	
	sorgenti			versar	ite	frana
		assenti				
		diffuse				
		localizzate				
	ulteriori indicazioni	idrogeologiche				
		specchi d'acqua(laghe	tti di frana)			
		colate fangose				
		acque stagnanti e/o tor	rbide			
		falda				
		carsismo		Ц		Ц
USO E COPI	ERTURA DEL SUOI	LO				
VEGETAZIO	ONE	☐ incolto				
		□vegetazione	rada o assent	e		
		□aree prative				
		□seminativi				
		□colture arbo				
		X zone boscat	æ			
		□ arbusteto				
		□urbanizzato				

□terrazzato
□discarica
□riporto

CLASSIFICAZIONE

TIPOLOGIA	□(SS) superficiale di colata, soil slip
	□(DF) colamento, debris flow
	☐ (SC) scivolamento o scorrimento
	□(SCp) scivolamento o scorrimento planare
	X(SCr) scivolamento o scorrimento rotazionale
	□(CL) crollo o ribaltamento
	☐ (FC) complessa
	□(FP) deformazione gravitativa profonda

CAUSE DEL DISSESTO fattori predisponenti fattori di innesco naturali litologia giacitura contatti litologici tettonica alterazione fratturazione X acclività \mathbf{X} erosione spondale \mathbf{X} erosione diffusa X erosione incanalata erosione marina impregnazione X saturazione \mathbf{X} escursione falda contrasto di permeabilità \mathbf{X} precipitazioni brevi intense \mathbf{X} precipitazioni persistenti svaso diga sisma antropiche abbandono disboscamento \mathbf{X} sbancamenti \mathbf{X} cattiva regimazione acque carichi applicati pascolo eccessivo incendio

attività estrattive onde d'urto meccaniche od esplosivi	

DANNI

persone feriti			data ordinanza di sgomberopersone evacuatepersone a rischio			
REALI			1		ENZIAL	
leggeri	medi	totali		101	LIVLIAL	
			centro abitato		П	
			case sparse			
			nucleo rurale			
		\Box	scuole ospedali		_	
		\Box	beni storici ed architettonici		П	
		П	agricoltura			
	П	П	bestiame		_	
			boschi			
			autostrada			
			strada statale			
			strada provinciale			
			strada comunale			
	X		carrozzabile non asfaltata		X	
			strada pedonale			
			ferrovia			
			ponte			
			linea elettrica			
			linea telefonica			
			diga			
			condotta forzata			
			galleria idraulica			
			opera regimazione fluviale			
			opera regimazione sul versante			
			opera di consolidamento			
			impianto industriale			
			acquedotti			
			fognature			
			oleodotti			
			discarica			
			deviazione corso d'acqua			
			sbarramento totale corso d'acqua principale			
			sbarramento totale corso d'acqua secondario			
			sbarramento parziale corso d'acqua princip	-	\mathbf{X}	
			sbarramento parziale corso d'acqua secono	dario		

INDAGINI				
sondaggi tubi inclinometrici piezometri idrogeologiche geomeccaniche geotecniche geofisiche relazioni segnalazioni e pubblicazioni	☐ (legam	(legame scheda sondaggi) (legame scheda inclinom.) (legame scheda) ue scheda ue scheda geomec.) (legame scheda geotec.) (legame scheda geofis.)	da eseguire	
INTERVENTI				
variante var	eseguit X C C C C C C C C C C C C C C C C C	i da eseguire X X X C C C C C C C C C C C C C C C		
IDRAULICO-FORESTALI briglie traverse soglie difese spondali rimboschimenti,rinverdimenti scogliere graticciate palizzate svasi impermeabilizzazioni vasche di espansione pennelli o repellenti		X D		

DRENAGGI		eseguiti	da	eseguire
canalizzazioni				X
cunetta alla francese				
canale di gronda				
fossi di guardia				
drenaggi				
drenaggi profondi				
trincee drenanti				
tubi				
pozzi				
gallerie				
INCREMENTO FORZE RE	ESISTE	NTI		
chiodature				
tirantature				
ancoraggi				
muri a gravità				
muri tirantati				
consolidamenti				
spritz beton				
iniezioni				
terre armate e rinforzate				
piantumazione alberi				
bioreti e biostuoie				
palizzata in pietrame				
rete metallica				
grata in legname				
BIBLIOGRAFIA (Autore, ar editore)				
NOTE:Foto 16a – 16b				
			•••••	
		•••••	•••••	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	