

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI

DATI GENERALI

PROVENIENZA DATO ☐ Comune Data rilievo **30/05/1997**
☐ Provincia Codice frana. **4** rilievo n.
☐ Regione Rilevatore Studio Associato di Geologia
Ligorini - Lepre - Via Palestro n° 29
Imperia

Provincia **Imperia.**

Comunità Montana

Comune **Imperia**

Ambito di bacino **N° 5**

Bacino **Rio Baitè** Sottobacino **Rio Baitè**

UBICAZIONE(coordinate in Gauss Boaga identificativo del fenomeno di norma il punto più alto del coronamento)

latitudine **421220** longitudine **859350** altitudine **75 m.**
quota coronamento (m) **85** quota punto inferiore (m) **60**
C.T.R. n° **259090** località **Terre Bianche**
Volo n° anno **1973-74** strisciata n° **20** fotogramma n° **4652**
Volo n° anno strisciata n° fotogramma n°
Volo n° anno strisciata n° fotogramma n°

DATI DESCRITTIVI

STATO DI ATTIVITA' ☒ attivo ☐ naturalmente stabilizzato
☐ riattivato ☐ artificialmente stabilizzato
☐ sospeso ☐ paleofrana o relitto
☐ quiescente

data di inizio movimento data di riattivazione nuova scheda (codice)

eventuale evoluzione della nicchia di distacco: ☒ in arretramento
☐ in allargamento

data intervento di bonifica

DIMENSIONI (vedi schema allegato)

frana: area interessata (mq) **1500** Volume materiale (mc) **400** profondità max(m)Dd **3**
altezza max (m)Hmax **25** lunghezza (m)L: **60** larghezza (m)Wd **50**
altezza della scarpata principale (m) Hsp **15**

pendio: inclinazione(°) **25** esposizione **S** spessore della coltre a contorno (m) **0-2**

CARATTERISTICHE X☐ in roccia ☐ in coltre ☐ mista

tessitura dell' accumulo ☒ argilla-limo ☐ sabbia
☐ ghiaia ☐ blocchi, massi e/o ciottoli prevalenti

inclinazione dell'accumulo (°) **10**

litologia e formazione di appartenenza **Sabbie di Costa Terre Bianche**

☐ tettonizzazione

☐ scistosità

☐ fabric composito

☐ stratificazione

franapoggio ☐

reggipoggio ☐

traverpoggio ☐
indifferente ☐

CONDIZIONI IDROLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

		versante	frana
<i>acque superficiali</i>			
assente		☒	☒
scarsa		☐	☐
abbondante		☐	☐
<i>tipo di deflusso</i>			
areale libero		☒	☒
areale impedito	☐		☐
canalizzato libero		☐	☐
canalizzato impedito		☐	☐
<i>direzione del deflusso</i>			
☒ dal versante alle nicchie		☐ dalle nicchie al versante	
☐ dal versante all'accumulo		☐ dall'accumulo al versante	
☐ dal versante ad entrambi		☐ da entrambi al versante	
<i>sorgenti</i>			
assenti		☒	☒
diffuse	☐		☐
localizzate		☐	☐
<i>ulteriori indicazioni idrogeologiche</i>			
specchi d'acqua(lagheti di frana)		☐	☐
colate fangose		☐	☐
acque stagnanti e/o torbide		☐	☐
falda		☐	☐
carsismo		☐	☐

USO E COPERTURA DEL SUOLO VEGETAZIONE

- ☒incolto
- ☐vegetazione rada o assente
- ☐aree prative
- ☐seminativi
- ☐colture arboree
- ☐zone boscate
- ☐arbusteto
- ☐urbanizzato
- ☐terrazzato
- ☐discarica
- ☐riporto

CLASSIFICAZIONE

TIPOLOGIA

- ☒ (SS) superficiale di colata, soil slip
- ☐ (DF) colamento, debris flow
- ☐ (SC) scivolamento o scorrimento
- ☐ (SCp) scivolamento o scorrimento planare
- ☐ (SCr) scivolamento o scorrimento rotazionale
- ☐ (CL) crollo o ribaltamento
- ☐ (FC) complessa
- ☐ (FP) deformazione gravitativa profonda

CAUSE DEL DISSESTO

		fattori predisponenti	fattori di innesco
<i>naturali</i>	litologia	☒	☐
	giacitura	☐	☐
	contatti litologici	☐	☐
	tettonica	☐	☐
	alterazione	☒	☐
	fratturazione	☐	☐
	acclività	☐	☐
	erosione spondale	☐	☐
	erosione diffusa	☒	☐
	erosione incanalata	☐	☐
	erosione marina	☐	☐
	impregnazione	☒	☐
	saturazione	☐	☐
	escursione falda	☐	☐
	contrasto di permeabilità	☐	☐
	precipitazioni brevi intense	☐	☒
	precipitazioni persistenti	☐	☒
	svaso diga	☐	☐
	sisma	☐	☐
<i>antropiche</i>	abbandono	☐	☐
	disboscamento	☐	☐
	sbancamenti	☐	☐
	cattiva regimazione acque	☐	☐
	carichi applicati	☐	☐
	pascolo eccessivo	☐	☐
	incendio	☐	☐

☐	☐	☐	deviazione corso d'acqua	☐
☐	☐	☐	sbarramento totale corso d'acqua principale	☐
☐	☐	☐	sbarramento totale corso d'acqua secondario	☐
☐	☐	☐	sbarramento parziale corso d'acqua principale	☐
☐	☐	☐	sbarramento parziale corso d'acqua secondario	☒

INDAGINI

	eseguiti	da eseguire
sondaggi	☐ (legame scheda sondaggi)	☐
tubi inclinometrici	☐ (legame scheda inclinom.)	☐
piezometri	☐ (legame scheda)	☐
idrogeologiche	☐ (legame scheda)	☒
geomeccaniche	☐ (legame scheda geomec.)	☐
geotecniche	☐ (legame scheda geotec.)	☒
geofisiche	☐ (legame scheda geofis.)	☐
relazioni		
segnalazioni e pubblicazioni		

INTERVENTI

VARI	eseguiti	da eseguire
nessuno	☐	☐
rimozione detrito	☐	☐
alleggerimenti	☐	X
riprofilatura	☐	☐
gradonatura	☐	X
scoronamenti	☐	☐
taglio alberi	☐	☐
disgaggio	☐	☐
demolizioni	☐	☐
scarico a monte	☐	☐
pulizia alveo	☐	☐
gabbionate	☐	☐
muri di protezione	☐	☐
paramassi-reti	☐	☐
IDRAULICO-FORESTALI		
briglie	☐	☐
traverse	☐	☐
soglie	☐	☐

difese spondali	☐	☐
rimboschimenti,rinverdimenti	☐	☐
scogliere	☐	☐
graticciate	☐	☐
palizzate	☐	☐
svasi	☐	☐
impermeabilizzazioni	☐	☐
vasche di espansione	☐	☐
pennelli o repellenti	☐	☐

DRENAGGI	<i>eseguiti</i>	<i>da eseguire</i>
canalizzazioni	☐	☒
cunetta alla francese	☐	☐
canale di gronda	☐	☐
fossi di guardia	☐	☐
drenaggi	☐	☐
drenaggi profondi	☐	☐
trincee drenanti	☐	☐
tubi	☐	☐
pozzi	☐	☐
gallerie	☐	☐

INCREMENTO FORZE RESISTENTI

chiodature	☐	☐
tirantature	☐	☐
ancoraggi	☐	☐
muri a gravità	☐	☐
muri tirantati	☐	☐
consolidamenti	☐	☒
spritz beton	☐	☐
iniezioni	☐	☐
terre armate e rinforzate	☐	☐
piantumazione alberi	☐	☐
bioreti e biostuoie	☐	☒
palizzata in pietrame	☐	☐
rete metallica	☐	☐
grata in legname	☐	☐

BIBLIOGRAFIA (Autore, anno, titolo,
editore).....

.....

.....
.....

NOTE:.....
.....
.....
.....
.....
.....